

Testmodul PE35-7



Das Testmodul PE35-7 kann zum Testen und Kalibrieren unserer Messgeräte DM7-AL und DS7U verwendet werden.

ACHTUNG:

Der Sensor muss sauber und trocken sein!

Das Testmodul PE30-7 muss auf eine isolierte trockene Oberfläche gestellt werden, nicht auf Metall!

Der Metallrahmen des Testmoduls darf während der Messungen nicht berührt werden!

Anwendung:

Messgerät frei in die Luft halten und einschalten.

Mit der angegebenen Einstellung Messgerät wie abgebildet auf das Testmodul drücken, Messwert ablesen und mit dem angegebenen Sollwert vergleichen.

Die **Kalibrierung** erfolgt wie in der Anleitung des Messgeräts beschrieben.

Messgerät	Einstellung	Sollwert	comment:
DM7-AL	Eingangswert	250±5	
DS7U	Eingangswert	250±5	